


STATO DI FATTO



Concessione demaniale terminal Multi Service S.r.l.
Rep. n. 33060 del 11/12/2007 e successivo atto
formale suppletivo Rep. 35257 del 10/05/2017

Tutte le superfici sono da intendersi
indicative in attesa della restituzione
su rilievi celerimetrici e sui modelli
ministeriali SID

CCV

Commissario
Crociere
Venezia

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI
APPROCCI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA
E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA
LAGUNA DI VENEZIA



MODIFICA DI CONCESSIONE DEMANIALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL
D.L. 103/2021 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO TECNICO
FUNZIONALE RELATIVO ALLA RICALIBRAZIONE ("SMUSSO") DEL MOLO SALI NELLA
ZONA PROSPICIENTE I DUE NUOVI ORMEGGI DEL NUOVO TERMINAL CROCIERE.

RIPERIMETRAZIONE DEI CONFINI DELLA SOCIETA'
MULTI SERVICE S.R.L.
ALL. 1 ALL'ORDINANZA CCV N°12

IL PROGETTISTA
geom. Andrea Contarino

CODICE PROGETTO

IL REFERENTE UFF. DEMANO
Dott.ssa Helga Trevisan

CODICE ELABORATO

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO «
DIRETTORE TECNICO
Ing. Giovanni Terenziani

SCALA

DIRETTORE DEMANO
Dott.ssa Lorenza Piana

1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
0	01.08	Prima Edizione	A.G.	H.T. - F.S.	F.R.


STATO COMPARATIVO

- Riconsegna per ricalibratura Molo Sali
- Consegna per ricalibratura Molo Sali
- Superfici per ricalibratura Molo Sali

Tutte le superfici sono da intendersi
indicative in attesa della restituzione
su rilievi celerimetrici e sui modelli
ministeriali SID

VARIANZA SUPERFICI
PER EFFETTO DELLA
RICALIBRAZIONE
DEL MOLO SALI

STATO DI RIFORMA



Nuovi limiti seguito ordinanza
CCV n°12

Tutte le superfici sono da intendersi
indicative in attesa della restituzione
su rilievi celerimetrici e sui modelli
ministeriali SID